

41


131-B-1 ITI Nr. 91

F. Kanalizacija Nr. (2) 38 KORTELE		3845
(Įrenginio pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
1973	Vilnius	Eidukevičiaus
(Įrenginio pastatymo metai)	(Miestas)	(Gatvė)

SULINIO PIOVIAI:

(Matmenys duoti cm)


Vertikalinis:



Horizontalinis:



Plešimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis	Ker	650		109,39
Zemė			00	
Sienos	bet			
Dugnas	bet	1000	300	106,39
Vamzdžiai	Nr. 1	Ker	200	Viršus Apačia 3,13 106,27
	Nr. 2	Ker	200	Viršus Apačia 3,15 106,24
	Nr. 3			Viršus Apačia
	Nr. 4			Viršus Apačia
	Nr. 5			Viršus Apačia
	Nr. 6			Viršus Apačia
	Nr. 7			Viršus Apačia

Lipynės
(Medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? . . .

Ar yra dujų?

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objektas Nr. 01-3/315

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrino (parašas) (pavardė)

1974 m. mėn. 9 d.
(Kortelės sudarymo data)