

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 225-41

Город Вильнюс

Улица Риминичюс

Дело № _____

1962 г.

Чертеж колодца
М 1:25
по А.4

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
109.96	108.36	107.46	108.01	

П Р И В Я З К А

Уг. привязки

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы - 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б							
В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	асб. ш.	150	Кер.	50	чп.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Объект 225-41

Ипв. № _____

Гл. геодезист _____

Рук. группы _____

Исполнитель _____

Дата 5.4.1962г

Чертил _____

Проверил _____

Отдел изысканий

Оформ. _____

Рисун. _____