




Šul. № 116	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	Užsakymo №	19 / m.	Vilnius														
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Altitudės <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">vamzdis</th> </tr> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th>prijung. №</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td></td> <td>116.4</td> <td>116.5</td> <td>116.5</td> <td></td> </tr> </table>		Dangtis	Grioveliai		vamzdis		įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №		116.4	116.5	116.5		PRIRIŠIMAS	
Dangtis	Grioveliai		vamzdis																
	įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №															
	116.4	116.5	116.5																
 																			
APRAŠYMAS																			
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI																	
Dangtis		<table border="1"> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> </tr> <tr> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> </tr> </table>		įėjimas	išėjimas	Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.				
įėjimas	išėjimas	Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.															
d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.														
Stenos				100 6.10															
Dugnas		Vilniaus m. VK PTK Tyrinejimų skyrius																	
Lipynės		Objektas:																	
Esamo vandens kiekis		Invent. №	Sk. viršininkas																
Esamų dujų kiekis			Sk. vyr. inžinierius																
Šulinys pastatytas 19 6 m.		Data	Vykde		11.10.1960		11.10.1960												
			Braižė				1												
			Tikrino																