




№№ кол. <i>136</i>	Сеть: Канализации	Улица <i>Čičulėvičiaus</i>	№№ дела	Год 1960	г. Вильнюс				
Чертеж колодца М 1:50		О т м е т к и		П Р И В Я З К А					
 	Крышка	Лотка		Труба					
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
	106.77	105.81	105.77						
									
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	чр.	150	чр.				
Дно кирп. бет.		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ							
Скобы 10		Объект 506 <i>Т. пид. мотелька д.ч. Рамо</i>							
Наличие воды нет		Инв. №	Нач. произв. груп.						
Наличие газа		Рук. спец. бригады							
Год строительства 1960		Дата	Исполнитель		<i>Каралис</i>		<i>Гаро f-</i>		
		Чертил							
		Проверил							