



<i>Kanalizac.</i> Nr. (15)	KORTELE <i>148</i>	<i>3846 / 31-B-2</i>
(įrengimo pavadinimas)	(abrisė)	(plane)
	<i>Vilnius</i>	<i>Greifenbergerių</i>
(įrenginio pastatymo metai)	(miestas)	(gatvė)


Šulinio piūviai:
Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pririšimo brėžinys:



Pastabos

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras mm	Atstumas nuo dangčio cm		Altitudės
Dangtis		<i>špiž</i>		X		<i>106,08</i>
Žemė				X		
Sienos		<i>bet.</i>		X		
Dugnas		<i>bet.</i>		X		
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>KP17</i>	<i>200</i>	Viršus		
				Apačia	<i>2.62</i>	<i>103,46</i>
	Nr. 2	<i>KP17</i>	<i>200</i>	Viršus		
				Apačia	<i>2.65</i>	<i>103,43</i>
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Lipynės
(medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

**Komunalinio ūkio
projektavimo institutas**

Objektas:

Sudarė *LPy.*

Patikrino

1967 m. ...X.... mėn. 9...d.
(kortelės sudarymo data)