



Šul. № 195	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Krokusų</i>	Užsakymo № <i>Ob. Nr. 1090</i>	19 m.	Vilnius														
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Altitudės <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Dangtis</th> <th colspan="2">Grioveliai</th> <th colspan="2">Vamzdis</th> </tr> <tr> <th>įėjimas</th> <th>išėjimas</th> <th>prijung. №</th> <th>prijung. №</th> </tr> <tr> <td>105,77</td> <td>103,92</td> <td>103,88</td> <td>104,88</td> <td></td> </tr> </table>		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №	105,77	103,92	103,88	104,88		PRIRIŠIMAS	
Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																
	įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №															
105,77	103,92	103,88	104,88																
				<i>Krokusų g.</i> 															
APRAŠYMAS																			
Šulinio medžiaga ir stovis		VAMZDŽIAI																	
Dangtis <i>betonas</i>		Įėjimas		Išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.											
		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.										
Slenos <i>betonas</i>		150	<i>bet</i>	150	<i>bet</i>	100	<i>ket</i>												
Dugnas <i>betonas</i>		Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius																	
Lipynės <i>3</i>		Objektas: <i>Krokusų g. 2-4.6 pastatų įstatyme nustatoma</i>																	
Esamo vandens kiekis <i>1000</i>		Invent. №	Sk. viršininkas																
Esamų dujų kiekis		Data	Sk. vyr. inžinierius		E. Guobienė														
Šulinys pastatytas 19 <i>71</i> m.		Vykdė																	
		Braižė																	
		Tikrino																	