




КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>131-В-2</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Энгелсавичюс</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.								
Чертеж колодца М 1:50 по А-А  106.07		О т м е т к и											
		Лотка		Тру б		П Р И В Я З К А  211Н 200.01							
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. №		подкл. №						
		106.07	103.93	103.93									
 103.92 103.93 1050		О П И С А Н И Е											
		Состояние колодца и матер.		Т Р У Б									
		Крышка чугунная <u>двр</u>		В х о л									
Стены кирп. бет.		В х о л				В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №			
Дво кирп. бет.		диам.		матер.		диам.		матер.		диам.		матер.	
Скобы <u>нет</u>		150		кер.		150		кер.					
Наличие воды		Институт проектирования городского и сельского строительства										Отдел изысканий	
Наличие газа		Объект <u>131-В-2</u>											
Год строительства 19		Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Чертил		Проверил	