

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 23



Город Вильнюс

Улица Грейденбергера

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:25
по А-А



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
102.52				

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.									
Дно кирп. бет.									
Скобы	нет								
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									

Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий	
Объект ~ 3364					
Инв. №	Гл. геодезист		<i>А. М. Мельников</i>		<i>Ю. О. Давид</i>
	Рук. группы		<i>А. М. Мельников</i>		<i>Давид</i>
	Исполнитель				<i>Росакин</i>
Дата	Чертил				
	Проверил				