

№№ кол. 2/11	Сеть водопровода	Улица <i>Čiurlionų g.</i>	№№ дела	Год 1950	г. Вильнюс							
Чертеж колодца 1:50 		Отметки <table border="1"> <tr> <th>Крышки</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>105.61</td> <td>103.19</td> <td>103.51</td> </tr> </table>			Крышки	Дно	Трубы	105.61	103.19	103.51	ПРИВЯЗКА 	
		Крышки	Дно	Трубы								
105.61	103.19	103.51										
ОПИСАНИЕ												
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы л. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.						
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=150$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый H=						
Стены	Кирпич, бетон.											
Дно	Бетон.	Подкл.	$d=100$ чуг. жел.		$d=100$ Р. Ф.	Старый H=						
Скобы	Чугун.											
Год строят.	19	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский H=						
Налич. воды	Нет	Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.						
Налич. газа												
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ												
Объект <i>Čiurlionų g. 2-11</i>												
Инв. №	Нач. произв. груп.											
	Рук. спец. бригад											
Дата	Исполнитель	<i>Karalins</i>										
	Чертил											
	Проверил											