







КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>10/124</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Эдмундовича</u>	Дело № _____	19 <u>51</u> г.																																																																																																					
Чертеж колодца М 1: 25 по А-А 105.13  103.43  70.0		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>105.13</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	105.13																																																																																											
		Крышка	Лотка		Труба																																																																																																					
у входа	у выхода		подкл. №	подкл. №																																																																																																						
105.13																																																																																																										
		П Р И В Я З К А  О П И С А Н И Е <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Состояние колодца и матер.</th> <th colspan="8">Т Р У Б</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Крышка чугунная <u>дер.</u></td> <td colspan="2">Вход</td> <td colspan="2">Выход</td> <td colspan="2">Подкл. №</td> <td colspan="2">Подкл. №</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Стены кирп. бет.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> <td>диам.</td> <td>матер.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Дно кирп. бет.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Скобы <u>2</u></td> <td colspan="6" style="text-align: center;">Институт проектирования городского и сельского строительства</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Отдел изысканий</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наличие воды - <u>затоп. водой и мусором</u></td> <td colspan="8">Объект <u>~ 3364</u></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Наличие газа</td> <td>Инв. №</td> <td colspan="2">Гл. геодезист</td> <td colspan="2" rowspan="3">  </td> <td colspan="2">Начисл.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Год строительства 19</td> <td>Дата</td> <td colspan="2">Рук. группы</td> <td colspan="2">Зачисл.</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2">Исполнитель</td> <td colspan="2">Роготин</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2">Чертил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td colspan="2">Проверил</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				Состояние колодца и матер.		Т Р У Б								Крышка чугунная <u>дер.</u>		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	Дно кирп. бет.										Скобы <u>2</u>		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий		Наличие воды - <u>затоп. водой и мусором</u>		Объект <u>~ 3364</u>								Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист				Начисл.		Год строительства 19		Дата	Рук. группы		Зачисл.					Исполнитель		Роготин					Чертил									Проверил					
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б																																																																																																								
Крышка чугунная <u>дер.</u>		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																																																																																																		
Стены кирп. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																																																																	
Дно кирп. бет.																																																																																																										
Скобы <u>2</u>		Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий																																																																																																		
Наличие воды - <u>затоп. водой и мусором</u>		Объект <u>~ 3364</u>																																																																																																								
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист				Начисл.																																																																																																			
Год строительства 19		Дата	Рук. группы				Зачисл.																																																																																																			
			Исполнитель				Роготин																																																																																																			
			Чертил																																																																																																							
			Проверил																																																																																																							