



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № 6 <i>145</i>	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Жульковичуса</i>	Дело №	19 <i>61</i> г.		
Чертеж колодца М 1: 25 по А-А  105.88 103.12		О т м е т к и		П Р И В Я З К А  съемка 1961			
		Лотка				Труба	
		у входа	у выхода			подкл. № 1	подкл. №
105.88	102.18	103.13	103.18				
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б				
Крышка чугунная <i>дер.</i>			В х о л				
Стены кирп. бет.			В ы х о л				
Дно кирп. бет.			Подкл. № 1				
Скобы <i>У</i>			Подкл. №				
Наличие воды			Институт проектирования городского и сельского строительства				
Наличие газа			Отдел изысканий				
Год строительства 19			Объект <i>м 3364</i>				
			Инв. №		Гл. геодезист		
			Рук. группы		<i>М. М. М.</i>		
			Исполнитель		<i>С. С. С.</i>		
			Чертит		<i>Р. Р. Р.</i>		
			Дата		Проверил		
			Проверил		<i>Р. Р. Р.</i>		