

№№ кол. 41/47	Сеть водопровода	Улица <i>Čičkevičiaus</i>	№№ заказа	Год 19 62	г. Вильнюс	
Чертеж колодца М 1:50		Отметки			ПРИВЯЗКА	
		крышки	дна	трубы		
		107.99	105.41	105.75		
		ОПИСАНИЕ				
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	$d=150$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бест.					
дно	Бетон	Подкл.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун. жел.					
Год стронт.	19	Разводящая	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды	НЕТ					
Налич. газа		Подключ.	$d=$ чуг. жел.		$d=$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ						
Объект <i>Čičkevičiaus</i>						
Инв. №	Нач. произв. груп.					
	Рук. спец. бригад					
Дата	Исполнитель	<i>Karalins</i>				
	Чертил					
	Проверил					