

|                                |                             |                    |                                            |                   |              |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------|--------------|
| №№ код. <b>18</b>              | Сеть: Канализации <b>59</b> | Улица <b>Эдгун</b> | №№ дела                                    | Год 19 <b>60</b>  | г. Вильнюс   |
| Чертеж колодца<br>М 1:100      |                             | О т м е т к и      |                                            | П Р И В Я З К А   |              |
|                                |                             | Крышка             | Лотка                                      | Труб              |              |
|                                |                             | <b>Железа</b>      | у выхода                                   | подкл.<br>№       | подкл.<br>№  |
|                                |                             | <b>105.98</b>      |                                            | <b>1.2-107.23</b> |              |
|                                |                             |                    |                                            |                   |              |
| О П И С А Н И Е                |                             |                    |                                            |                   |              |
| Состояние колодца и матер.     |                             |                    | Т Р У Б                                    |                   |              |
| Крышка чугунная                |                             |                    | Вход                                       |                   | Выход        |
| Стены кирп. бет.               |                             |                    | диам.                                      | матер.            | диам. матер. |
| Дно кирп. бет.                 |                             |                    |                                            |                   |              |
| Скобы —                        |                             |                    | Подкл. №                                   |                   |              |
| Наличие воды                   |                             |                    | диам.                                      | матер.            | диам. матер. |
| Наличие газа                   |                             |                    |                                            |                   |              |
| Год строительства 19 <b>59</b> |                             |                    | ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ |                   |              |
| Инв. №                         |                             |                    | Объект <b>м. с. с. с. с. с.</b>            |                   |              |
| Дата                           |                             |                    | Нач. произв. груп.                         |                   |              |
| 19 <b>60</b>                   |                             |                    | Рук. спец. бригады                         |                   |              |
| Чертил                         |                             |                    | Исполнитель                                |                   |              |
| Проверил                       |                             |                    | Чертил                                     |                   |              |
|                                |                             |                    | Проверил                                   |                   |              |