










3854 181-B-3

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>11/14</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Трейфелбергиса</u>	Дело № _____	19 <u>64</u> г.																																																							
Чертеж колодца М 1: 25 по А-А  109.10  106.62 250 106.54			О т м е т к и <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">Крышка</th><th colspan="2">Лотка</th><th colspan="2">Труба</th></tr><tr><th>у входа</th><th>у выхода</th><th>подкл. № 3</th><th>подкл. №</th></tr></thead><tbody><tr><td>109.10</td><td>106.59</td><td>106.54</td><td>106.62</td><td></td></tr></tbody></table>		Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	109.10	106.59	106.54	106.62		П Р И В Я З К А ул. Трейфелбергиса  3 км 5/6																																										
			Крышка	Лотка		Труба																																																							
у входа	у выхода	подкл. № 3		подкл. №																																																									
109.10	106.59	106.54	106.62																																																										
Состояние колодца и матер. <table border="1"><tbody><tr><td>Крышка чугунная</td><td></td></tr><tr><td>Стены кирп. бет.</td><td></td></tr><tr><td>Дно кирп. бет.</td><td></td></tr><tr><td>Скобы 3</td><td></td></tr><tr><td>Наличие воды</td><td></td></tr><tr><td>Наличие газа</td><td></td></tr><tr><td>Год строительства 19</td><td></td></tr></tbody></table>			Крышка чугунная		Стены кирп. бет.		Дно кирп. бет.		Скобы 3		Наличие воды		Наличие газа		Год строительства 19		Т Р У Б <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">Вход</th><th colspan="2">Выход</th><th colspan="2">Подкл. № 3</th><th colspan="2">Подкл. №</th></tr><tr><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th><th>диам.</th><th>матер.</th></tr></thead><tbody><tr><td>150</td><td>Кер</td><td>150</td><td>Кер</td><td>150</td><td>Кер</td><td></td><td></td></tr></tbody></table> Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий Объект ~ 3364 <table border="1"><tbody><tr><td rowspan="2">Инв. №</td><td>Гл. геодезист</td><td></td><td>100911</td></tr><tr><td>Рук. группы</td><td></td><td>Васис</td></tr><tr><td rowspan="3">Дата</td><td>Исполнитель</td><td></td><td>Роготис</td></tr><tr><td>Чертил</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Проверил</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>				Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150	Кер	150	Кер	150	Кер			Инв. №	Гл. геодезист		100911	Рук. группы		Васис	Дата	Исполнитель		Роготис	Чертил			Проверил		
Крышка чугунная																																																													
Стены кирп. бет.																																																													
Дно кирп. бет.																																																													
Скобы 3																																																													
Наличие воды																																																													
Наличие газа																																																													
Год строительства 19																																																													
Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №																																																							
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																																																						
150	Кер	150	Кер	150	Кер																																																								
Инв. №	Гл. геодезист		100911																																																										
	Рук. группы		Васис																																																										
Дата	Исполнитель		Роготис																																																										
	Чертил																																																												
	Проверил																																																												

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000