

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 12/13

Город Вильнюс

Улица Грейдишбергская



Дело №

1961 г.

Чертеж колодца

М 1:25

по А-А




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
109.01	106.01	105.99		

П Р И В Я З К А

ул. Грейдишбергская



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 3

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	Кр.	150	Кр.				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект ~ 3364

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Юрчик

Догис

Рогатин