



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>131Б</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Трейсбергская</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.	
Чертеж колодца М 1:50 по А-А 		О т м е т к и				
		Лотка		Труба		
		у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №	
		109.73	109.44	109.43	109.45	
П Р И В Я З К А						
						
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			Вход			
			диам.	матер.	Выход	
Стены кирп. бет.			200	кирп.	диам.	
Дно кирп. бет.			200	кирп.	матер.	
Скобы 12			150	кирп.	Подкл. № 1	
Наличие воды			Подкл. №			
Наличие газа			диам.			
Год строительства 19			матер.			
			Институт проектирования городского и сельского строительства			
			Отдел изысканий			
			Объект ~ 3360			
Инв. №			Гл. геодезист		100915	
Дата			Рук. группы		24.11.61	
			Исполнитель		Рогатин	
			Чертил			
			Проверил			