

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 21.91
30.21

Город Вильнюс

Улица Трейфелбергска

Дело №

1961 г.


Чертеж колодца
М 1:25
п. А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
108.52	107.66	107.65	107.80	

П Р И В Я З К А

ул. Трейфелбергска



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная *дер.*

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 1

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер.	150	кер.	150	кер.		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект ~ 3364

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

100гис

Васис

Рогатин