




3854 131-B-3

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>4/14</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Грейдисбегериса</u>	Дело №	19 <u>67</u> г.			
Чертеж колодца М 1: 25 по А-А  108.91			О т м е т к и		П Р И В Я З К А				
			Крышка	Лотка			Труба		
			у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №			
			108.91	107.29	107.27	107.29			
 107.29 150 107.29 107.27 900 А —							О П И С А Н И Е		
							Состояние колодца и матер.		Т Р У Б
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
		диам. матер.		диам. матер.		диам. матер.		диам. матер.	
Стены кирп. бет.		150 кирп.		150 кирп.		150 кирп.			
Дно кирп. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы <u>нет</u>		Отдел изысканий							
Наличие воды		Объект <u>и 3364</u>							
Наличие газа		Инв. №		Гл. геодезист				<u>10091с</u>	
Год строительства 19		Дата		Рук. группы		<u>10091с</u>		<u>10091с</u>	
				Исполнитель		<u>10091с</u>		<u>10091с</u>	
				Чертил					
				Проверил					

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000