

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 66-1202

Город Вильнюс

Улица Дзукис

Дело №

19 г.

Чертеж колодца
М 1:25
По А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №
106.19	103.73	103.71	103.74	

П Р И В Я З К А

1. Дзукис

2. Дзукис

3. Дзукис

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
200	кер	200	кер	150	кер		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2250

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертит

Проверил

Дата

Шмидт Н.И.

Дзукис

Исслед. № 10

Дзукис А.И.

Дзукис А.И.