

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>68-1203</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Ошечинская</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.																															
Чертеж колодца М 1: 25 № А-А 106.29 103.61 103.59		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. № 3</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>106.29</td> <td>103.53</td> <td>103.52</td> <td>103.59</td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	106.29	103.53	103.52	103.59																		
		Крышка	Лотка		Труба																															
			у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №																														
106.29	103.53	103.52	103.59																																	
П Р И В Я З К А 1045 3 м 103.59																																				
О П И С А Н И Е																																				
Состояние колодца и матер. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Крышка чугунная</td> </tr> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> </tr> <tr> <td>Скобы</td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> </tr> </table>		Крышка чугунная	Стены кирп. бет.	Дно кирп. бет.	Скобы	Наличие воды	Наличие газа	Год строительства 19	Т Р У Б <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № 3</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>200</td> <td> кирп.</td> <td>200</td> <td> кирп.</td> <td>150</td> <td> кирп.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	200	кирп.	200	кирп.	150	кирп.		
		Крышка чугунная																																		
Стены кирп. бет.																																				
Дно кирп. бет.																																				
Скобы																																				
Наличие воды																																				
Наличие газа																																				
Год строительства 19																																				
Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №																														
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																													
200	кирп.	200	кирп.	150	кирп.																															
		Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий																																		
		Объект <u>2280</u>																																		
		Инв. №		Гл. геодезист		Начальник																														
				Рук. группы		Директор																														
		Дата		Исполнитель		Директор																														
				Чертил		Директор																														
				Проверил																																