



3448 131-B-5

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД	Колодец № 76-1	Город Вильнюс	Улица Дзуржинского	Лето №	19 61 г.						
Чертёж колодца М. 1: 50 Пс А-А 		Отметки <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Крыши</th> <th>Дно</th> <th>Трубы</th> </tr> <tr> <td>105.78</td> <td>103.52</td> <td>103.88</td> </tr> </table>		Крыши	Дно	Трубы	105.78	103.52	103.88	ул. Дзуржинского П Р И В Я З К А 	
		Крыши	Дно	Трубы							
		105.78	103.52	103.88							
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и материал		Сеть	Труба д. матер.	Фасон части	Залывж. шт.	Гидр. тип.					
Крышки	Чугун	Магистр.	d = 50		d =	Новый					
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H =					
Дно	Бетон.	Подкл.	d = 19		d =	Старый					
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H =					
Год строит.	19	Разводящая	d =		d =	Московский					
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H =					
Налич. газа		Подключ.	d =		d =	Колодка					
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.					
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Огдл изысканий					
		Объект 2280									
		Инв. №	Гл. геодезист	1861 VII Министр 1961.18 Директор Чертил Проверил							
			Рук. группы								
			Исполнитель								
			Чертил								
			Проверил								

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3705-5000