

1922 3848/31-B-5

|                                |                   |                                                  |                    |          |               |          |        |          |        |
|--------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------|----------|--------|----------|--------|
| №№ кол. 78                     | Сеть: Канализации | Улица Sluckio                                    | №№ заказа 1178     | Год 19   | г. Вильнюс    |          |        |          |        |
| Чертеж колодца<br>М 1:25, 1:50 |                   | Отметки                                          |                    | ПРИВЯЗКА |               |          |        |          |        |
|                                | Крышки            | Лотка                                            | Труб               |          |               |          |        |          |        |
|                                |                   | у входа                                          | у выхода           | подкл. № |               | подкл. № |        |          |        |
|                                | 106.06            | 102.79                                           | 102.78             |          |               |          |        |          |        |
| ОПИСАНИЕ                       |                   |                                                  |                    |          |               |          |        |          |        |
| Состояние колодца и матер.     |                   | Т Р У Б                                          |                    |          |               |          |        |          |        |
| Крышка чугунная                |                   | Вход                                             |                    | Выход    |               | Подкл. № |        | Подкл. № |        |
|                                |                   | диам.                                            | матер.             | диам.    | матер.        | диам.    | матер. | диам.    | матер. |
| Стены кирп. бет.               |                   | 300                                              | Keram              | 300      | Keram         |          |        |          |        |
| Дно кирп. бет.                 |                   | ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ       |                    |          |               |          |        |          |        |
| Скобы 5                        |                   | Объект Sluckio g. namo Nr 15 išpildymo nuotrauka |                    |          |               |          |        |          |        |
| Наличие воды <i>net</i>        |                   | Инв. №                                           | Нач. произв. груп. |          |               |          |        |          |        |
| Наличие газа <i>yra</i>        |                   |                                                  | Рук спец. бригады  |          |               |          |        |          |        |
| Год строительства 19           |                   | Дата                                             | Исполнитель        |          | 8. Sudo Kieni |          |        |          |        |
|                                |                   |                                                  | Чертил             |          |               |          |        |          |        |
|                                |                   |                                                  | Проверил           |          |               |          |        |          |        |