

136

3848 131-B-5

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>131-106</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Сулжовская</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.
--------------------	--------------------------	----------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25
По А-А

105.34

103.94 №2

103.90 №1

1000

103.82 №3

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. №
105.34	103.90	103.82	103.94	

П Р И В Я З К А

Ул. Сулжовская

ЗКН

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б						
					В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №
Крышка чугунная					диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирпич бет.					50	Кир	100	асб.ш.	100	асб.ш.	
Дно кирпич. бет.					Институт проектирования городского и сельского строительства					Отдел изысканий	
Скобы 2 шт.					Объект 2280						
Наличие воды					Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
Наличие газа					Дата 19.06.11		Чертил		Проверил		
Год строительства 19											