



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>11к-112</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кеизинко</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.						
Чертеж колодца М 1:25 По А-А  106.11 102.98 №1 103.01 №3 102.97 №2		О т м е т к и		П Р И В Я З К А  (13.62) 3кв 21.701 18.42 10.10							
		Т р у б									
		Л о т к а	у в х о д а			у в ы х о д а	п о д к л. №	п о д к л. №			
Крышка	106.4	102.98	102.97	103.01							
О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.			Т р у б								
Крышка чугунная			В х о л		В ы х о л		П о д к л. №		П о д к л. №		
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирп. бет.			300	кирп	300	кирп	150	кирп			
Дно кирп. бет.			Институт проектирования городского и сельского строительства								
Скобы			Отдел изысканий								
Наличие воды			Объект <u>2280</u>								
Наличие газа			Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата	
Год строительства 19			1961	Чертил		Проверил		Подпись		Подпись	