

Buitinės nuotekos

(Komunikacija)

šuliny

(Irenginio pavadinimas)

Nr. (-) 155a KORTELE

131-B-5

76/32-0171

Vilnius

Lvovo

(Miestas)

(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)


PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIO PJŪVIAI (m.)



(0.0)

(0.61)

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio (m.)	Altitudė	Lipynės 7 met. (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		105.83	
Žemė			0	105.83	Ar yra vandens? nėra
Sienos	bet.				Ar yra dujų? nėra
Dugnas	bet.	1500	2.55	103.28	Pastabos:
Vamzdžiai	Nr.1	Plyt.	1230x700	Viršus	3 kryptis nesimato
				Apačia	4 kryptis apsaug.vamzdyje
	Nr.2	Plyt.	1230x700	Viršus	PLN d325
				Apačia	Aukščių sistema- LAS07
	Nr.3	Ket.	150	Viršus	A. Diskos I.Į.
				Apačia	
	Nr.4	PVC	160	Viršus	Objekto Nr. 53086
				Apačia	Sudarė [Signature] A. DISKA
	Nr.5			Viršus	(parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.6			Viršus	Patikrino (parašas) (pavardė)
				Apačia	
	Nr.7			Viršus	2017-08
				Apačia	(kortelės sudarymo data)