



КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 134-44

Город ВильнюсУлица Савицкая


Дело №

19 61 г.Чертеж колодца
М 1:25
По А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 1
105.92	103.20	103.18	103.21	103.20

П Р И В Я З К А



Случайно

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирпич. бет.

Дно кирпич. бет.

Скобы

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
чуг	150	чуг	150	чуг	150	чуг	150

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2250

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертит

Проверил

Дата

1961 VII