

ВОДОПРОВОД

Колодец №

193

3848 131-B-5

Город

Вильнюс



Улица

Сулжис

Лето №

19 61 г.


Чертеж колодца
М. 1: 50



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
105.95	103.53	103.93

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d = 100 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =
Стены	Кирпич. бетон.					
Дно	Бетон.	Подкл.	d = 50 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Старый H =
Скобы	Чугун					
Год строит.	19	Разводящая	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Московский H =
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.	Колонка водоразб.
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий
Объект 2230						
Инв. №	Гл. геодезист	Вильнюс 3.18		110 м		
	Рук. группы	Сулжис		Сулжис		
	Исполнитель	Сулжис		Сулжис		
	Чертил	Сулжис		Сулжис		
Дата 1961. VII		Проверил				