

195

3848/31-B-5

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>155</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Римина</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А		
Крышка	Лотка		Труба			
	у входа	у выхода	подкл. № 3			подкл. №
105.86	102.65	102.64	102.84			

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б					
Крышка чугунная				В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				250	кирп	250	кирп	100	кирп
Дно кирп. бет.				Институт проектирования городского и сельского строительства					
Скобы				Отдел изысканий					
Наличие воды				Объект <u>2230</u>					
Наличие газа				Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель
Год строительства 19				Дата	Чертил		Проверил		Ученый
				1961. VII					Проверил

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000