

5

235 ITI Nr. 91

Канализация жек.
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

Nr. (5) 78 KORTELE

Велленис

3848/31-B-5

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVLAI (Maitmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	čg	650		105.72	
Žemė			cc	105.72	Ar yra vandens?
Sienos	čm				Ar yra dujų?
Dugnas	čm	1000	194	103.48	Paatabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ac	150	Viršus Apačia 200	103.72
	Nr. 2	ac	150	Viršus Apačia 203	103.69
	Nr. 3	čg	100	Viršus Apačia 200	103.72
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01.3/3205
					Sudarė <i>Tinyb</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Mich</i> (parašas) (pavardė)
					1984 m. 11. mėn. 14 d. (Inginio tyrinėjimo data)