

31

3845 131-B-5

Форма 54-гс

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>15-185</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кросуве</u>	Дело №	19 <u>61</u> г.
--------------------	--	-------------------------	----------------------	----------------------	--------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:25
по А-А

106.20

103.43

300

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.20	103.30	103.29		

П Р И В Я З К А

К-11

106.20

106.10

1.25

ул. Кросуве Б

О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.				Т р у б						
				В х о л		В ы х о л		Подкл. №		
Крышка чугунная				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	
Стены кирпич/бет.				300	Бч	300	Бч	—	—	
Дно кирпич. бет.				Институт проектирования городского и сельского строительства						
Скобы Бч				Отдел изысканий						
Наличие воды				Объект <u>2280</u>						
Наличие газа				Инв. №	Гл. геодезист				Могиле Ю.Ю.	
Год строительства 19				Дата	Рук. группы				Датис Н.И.	
					Исполнитель				Дарулис Б.А.	
					Чертил					
					Проверил					

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000

Секретарь Людмила А.
88 10/8