

41

3845 131-B-5

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>23-193</u>	Город: <u>Вильнюс</u>	Улица: <u>Крокуное</u>	Дело №	19.01 г.
--------------------	-------------------------	-----------------------	------------------------	--------	----------

Чертеж колодца
М 1:25
По А-А

105.99

103.47

300

103.33 №3

103.20 №2

300

А

О т м е т к и					П Р И В Я З К А			
Крышка	Лотка		Труба		КН	КН	КН	Дом
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №				
105.99	103.21	103.20	103.33		5			3

103.21

103.20

103.33

300

А

О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б							
					Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
Крышка чугунная					диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.					300	Бет	300	Бет	150	Кер		
Дно кирп. бет.					Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 6 шт					Объект <u>2240</u>							
Наличие воды					Инв. №	Гл. геодезист				Исчисл. № 10		
Наличие газа					Дата	Рук. группы				Дарие А. П.		
Год строительства 19						Исполнитель				Дарие П. А.		
						Чертил						
					Проверил							