




<p>№№ кол. <i>1/2</i> Сеть: Канализации</p> <p>Чертеж колодца М 1:50</p> <p style="text-align: center;">А - А</p>  	<p>Улица <i>Видусовская</i></p> <p style="text-align: center;">Отметки</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труб</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>106.00</td> <td>104.35</td> <td>104.31</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Крышка	Лотка		Труб		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	106.00	104.35	104.31			<p>№№ дела</p>	<p>Год 1950</p>	<p>г. Вильнюс</p>																																					
Крышка	Лотка		Труб																																																				
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																																																			
106.00	104.35	104.31																																																					
П Р И В Я З К А																																																							
 <p style="text-align: center;"><i>Колодец железный</i></p>																																																							
О П И С А Н И Е																																																							
<p>Состояние колодца и матер.</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Крышка чугунная</td> <td>Вход</td> <td>Выход</td> <td>Подкл. №</td> <td>Подкл. №</td> </tr> <tr> <td>Стены кирп. бет.</td> <td>диам. матер.</td> <td>диам. матер.</td> <td>диам. матер.</td> <td>диам. матер.</td> </tr> <tr> <td>Дно кирп. бет.</td> <td>150</td> <td>200</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Скобы 2,0</td> <td colspan="4" style="text-align: center;">ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ</td> </tr> <tr> <td>Наличие воды</td> <td colspan="4">Объект 506 <i>Купальня по Волке</i></td> </tr> <tr> <td>Наличие газа</td> <td>Инов. №</td> <td>Нач. произв. групп.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Год строительства 19</td> <td>Дата</td> <td>Рук. спец. бригады</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Исполнитель</td> <td><i>Karalins</i></td> <td><i>17.01.50</i></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Чертил</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Проверил</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Крышка чугунная	Вход	Выход	Подкл. №	Подкл. №	Стены кирп. бет.	диам. матер.	диам. матер.	диам. матер.	диам. матер.	Дно кирп. бет.	150	200			Скобы 2,0	ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ				Наличие воды	Объект 506 <i>Купальня по Волке</i>				Наличие газа	Инов. №	Нач. произв. групп.			Год строительства 19	Дата	Рук. спец. бригады					Исполнитель	<i>Karalins</i>	<i>17.01.50</i>			Чертил					Проверил							
Крышка чугунная	Вход	Выход	Подкл. №	Подкл. №																																																			
Стены кирп. бет.	диам. матер.	диам. матер.	диам. матер.	диам. матер.																																																			
Дно кирп. бет.	150	200																																																					
Скобы 2,0	ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																																																						
Наличие воды	Объект 506 <i>Купальня по Волке</i>																																																						
Наличие газа	Инов. №	Нач. произв. групп.																																																					
Год строительства 19	Дата	Рук. спец. бригады																																																					
		Исполнитель	<i>Karalins</i>	<i>17.01.50</i>																																																			
		Чертил																																																					
		Проверил																																																					