


3849 131-B-6

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № 7	Город Вильнюс	Улица Крокуче	Дело №	1961 г.
Чертеж колодца М 1:25 По А-А 			О т м е т к и		П Р И В Я З К А	
			Крышка		Лотка	
			у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. №
			106.16	103.91	103.89	103.96
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			Вход		Выход	
Стены кирпич. бет.			диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирпич. бет.			150	чуг.	150	чуг.
Скобы 4 шт.			Подкл. № 2		Подкл. №	
Наличие воды			диам.		матер.	
Наличие газа			100		чуг.	
Год строительства 19			Институт проектирования городского и сельского строительства			
			Отдел изысканий			
			Объект 2280			
			Инв. №		Гл. геодезист	
			Рук. группы		Исполнитель	
			Дата		Чертил	
			Проверил		Исследовал	