

KF
(komunikacija)

šulinys
(renginio pavadinimas)

Nr. 137

KORTELE


Vilnius
(miestas)

Rinktinės
(gatvė)


131-B-6
(planėto nomenklatura)



Šulinio pjūvis



Prilaismo brėžinys



Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės 7 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis		kelus	850			106,36	Ar yra vandens?	
Zemė							Ar yra dujų?	
Sienos		g./b.					Pastabos	
Dugnas		bet.	1500	2,42		103,94		
Varnzdžiai	1	PVC	200	Viršus			 J. Šalkausko personalinė įmonė 8 288 80076	
				Apačia	2,63	103,73		
	2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2,63	103,73		
	3	PVC	160	Viršus			Objektas:	
				Apačia	2,30	104,06		
	3a	PVC	160	Viršus				
				Apačia	2,63	103,73		
				Viršus			Sudarė	G. Lelekauskas (v. pavardė) (parašas)
				Apačia				
				Viršus			Patikrino	J. Šalkauskas (v. pavardė) (parašas)
				Apačia				
						2008-09	(renginio tyrinėjimo data)	