

15^a

3849 131-B-6

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодезь № <u>5-20^Б</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Крокувас</u>	Дело №	19 <u>61</u> г.
Чертеж колодезя М 1:25 по А-А 103.76		О т м е т к и		ПРИВЯЗКА ул. Крокувас Б		
		Крышка	Лотка			
		у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	
		106.08	103.66	103.65	103.66	
103.66 № 1 103.65 № 2		О П И С А Н И Е				
		Состояние колодезя и матер.		Т Р У Б		
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 3
Стены кирпич. бет.		диам.	матер.	диам.	матер.	Подкл. №
Дно кирпич. бет.		150	чуг.	150	чуг.	100
Скобы 4 шт.		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
Наличие воды		Объект <u>2280</u>				
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Исполн. № 10	
Год строительства 19		Дата	Рук. группы		Датум 10	
			Исполнитель		Датум 10	
			Чертил		Датум 10	
			Проверил		Датум 10	

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000