




1^а

3849 131-B-6

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>3-8</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Крокувое</u>	Дело №	19 <u>61</u> г.																						
Чертеж колодца М 1:4 № А-А  106.05 103.88		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>106.05</td> <td>103.75</td> <td>103.73</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	106.05	103.75	103.73										
		Крышка	Лотка		Труба																						
у входа	у выхода		подкл. №	подкл. №																							
106.05	103.75	103.73																									
 103.75 №1 103.77 №3 103.73 №2 1000		П Р И В Я З К А ул. Крокувое Б  2/30 (2406) (2014) (2394) 3 км 1000 3																									
О П И С А Н И Е																											
Состояние колодца и матер. Крышка чугунная Стены кирп. бет. Дно кирп. бет. Скобы 4 шт Наличие воды Наличие газа Год строительства 19		Т Р У Б																									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № 3</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>150</td> <td>чуг</td> <td>150</td> <td>чуг</td> <td>100</td> <td>чуг</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150	чуг	150	чуг	100	чуг
Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №																					
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																				
150	чуг	150	чуг	100	чуг																						
		Институт проектирования городского и сельского строительства Отдел изысканий																									
		Объект <u>2280</u>																									
Инв. № Дата		Гл. геодезист Рук. группы Исполнитель Чертил Проверил		<u>Вильнюс</u> <u>Дарюнас П. А.</u>																							