

Vandentiekio

(Komunikacija)

pož. slėndė

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 224

KORTELE

VILNIUS

(Miestas)

Rinktinės

(Gatvė)

131-B-6

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

2MG

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.			105,55	(Medžiaga, kiekis)
Žemė			0.0	105,55	Ar yra vandens?
Sienos					Ar yra dujų?
Dugnas					Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	300	Viršus 2,22 Apačia	$H_A = 105,55$, $H_B = 105,55$ $H_C = 105,54$, $H_D = 105,56$ $H_E = 105,54$, $H_F = 105,53$
	Nr. 2	ket.	300	Viršus 2,22 Apačia	
	Nr. 3	ket.	150	Viršus 2,42 Apačia	
	Nr. 4	ket.	150	Viršus 2,42 Apačia	
	Nr. 5	ket.	300	Viršus 2,42 Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-6-11131
					Sudarė M. D. Iba (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					2003 m. birželio mėn. 18 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)