

3849 131-B-6

№ № дела 200 1957

Вильнюс

№ № дела 200 1957

Вильнюс

Чертеж колодца
М 1:50

Разрез ко А-А

105.63

104.03

103.18

d=150

гидр.

Привязка

ул. Крокуюс

124

29.71

24.90

40.10

СБК

Описание

Состояние колодца и материал		сеть	трубы в. матери	фосон части	зодвиж. шт.	гидр. тип.
крышки	чугун	магистр.	d=150 чуг. жел.		d=150 р.ф.	Новый H=
стены	кирпич, бетон					
дно	бетон					
скобы	чугун, жел. 3	подкл.	d=150 чуг. жел.		d=150 р.ф.	старый H=
год. строит.	1957					
налич. воды	н.е.и.	разводящая	d= чуг. жел.		d= р.ф.	московский H=
налич. газа	н.е.и.					
состояние	удовлет.	подкл.	d= чуг. жел.		d= р.ф.	колонка водоразб.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

содект Жилищ. деп.

инв. № нач. произв. групп.

рук. спец. бригад.

исполнитель

дата чертил

проверил

329

Чертеж колодца
М 1:50

Разрез ко А-А

105.63

104.03

103.18

d=150

гидр.

Привязка

ул. Крокуюс

124

29.71

24.90

40.10

СБК

Описание

Состояние колодца и материал		сеть	трубы в. матери	фосон части	зодвиж. шт.	гидр. тип.
крышки	чугун	магистр.	d=150 чуг. жел.		d=150 р.ф.	Новый H=
стены	кирпич, бетон					
дно	бетон					
скобы	чугун, жел. 3	подкл.	d=150 чуг. жел.		d=150 р.ф.	старый H=
год. строит.	1957					
налич. воды	н.е.и.	разводящая	d= чуг. жел.		d= р.ф.	московский H=
налич. газа	н.е.и.					
состояние	удовлет.	подкл.	d= чуг. жел.		d= р.ф.	колонка водоразб.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

содект Жилищ. деп.

инв. № нач. произв. групп.

рук. спец. бригад.

исполнитель

дата чертил

проверил

329