

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 5

Город Вильнюс



Улица Жигуновская

Дело №

1951 г.

Чертеж колодца
М 1:25


по А-А 105.98



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. № 2
105.98	103.68	103.43	103.58	103.46

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная 3ер	В х о л		В ы х о л		Подкл. № 1		Подкл. № 2	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	242	150	242	150	242	150	242
Дно кирп. бет.	Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 3	Объект ~ 3364							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист	1/1000 1951.1.17				100946	
Наличие газа		Рук. группы	[Signature]				2021	
Год строительства 19	Дата	Исполнитель	[Signature]				Роготин	
		Чертил						
		Проверил						