

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 7

Город Вильнюс

Улица Эдмундсвильская



Дело №

1961 г.

Чертеж колодца
М 1:25

по А-А

105,98




О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
105,98	103,06	102,98		

П Р И В Я З К А

и Эдмундсвильская



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная 240

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 7

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	242	150	242				

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект ~ 3364

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Дата

Юрис

Закис

Розетин