


КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>7-62</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Крокувое</u>	Дело № _____	19 <u>61</u> г.
--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и					П Р И В Я З К А ул. Крокувое Б 
Крышка	Лотка		Труба		
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №	
	106.02	103.60	103.59	103.69	

О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		В х о л		В ы х о л		Подкл. № 3		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	кирп	150	кирп	100	кирп		
Дно кирп. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства							
Скобы 5 м		Отдел изысканий							
Наличие воды		Объект <u>2280</u>							
Наличие газа		Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата
Год строительства 19			<u>1961.1.17</u>		<u>Даме П. П.</u>		<u>Даруке П. А.</u>		
			Проверил						