

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>8-63</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Крокувос</u>	Дело №	19. <u>61</u> г.
--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------	------------------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А	
Крышка	Лотка		Труба		
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	
106.00	103.56	103.55			

О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			В х о д		В ы х о д	
			диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич. бет.			150	чуг.	150	чуг.
			Подкл. №		Подкл. №	
Дно кирпич. бет.			диам.	матер.	диам.	матер.
Скобы 5шт			Институт проектирования городского и сельского строительства			
			Отдел изысканий			
Наличие воды			Объект <u>2280</u>			
Наличие газа			Инв. №	Гл. геодезист	Рук. группы	Исполнитель
			Дата			
Год строительства 19				Чертил	Проверил	