

77



ITI Nr. 91^aVandentiekio
(Komunikacija)kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (1) 77 KORTELE

VILNIUS
(Miestas)EIDUKEVICIAUS
(Gatvė)3849/31-B-6
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės kopėčių? (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	beton	0.65		105.42	
Žemė	asfalt		0.0	105.42	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Sienos	plytų				
Dugnas	plytų	1.55 x 1.65	2.55	102.87	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	150	Viršus 2.26 Apačia	103.16
	Nr. 2	bet.	150	Viršus 2.26 Apačia	103.16
	Nr. 3	bet.	50	Viršus 2.26 Apačia	103.16
	Nr. 4	beton	50	Viršus 2.26 Apačia	103.16
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 21-31-2158...
	Sudarė		Petrauskas		
	Patikrino		Petrauskas		
					1982 m. VI mėn. 10 d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)