

<u>VANDENTIEKIO</u>		kameros		Nr. () <u>103</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)					
<u>VILNIUS</u>		<u>MELNINKAITĖS</u>		<u>131-B-9</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšto nomenklatura)			

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. <u>3</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		102.86	
Žemė				0.00	102.86	Ar yra vandens?
Sienos		plyt.				Ar yra dujų?
Dugnas		plyt.	1.60 x 1.65	2.16	100.70	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plien.	150	Viršus 1.78	101.08	
	Nr. 2	—	150	Viršus	1.78	101.08
				Apačia		
	Nr. 3	—	100	Viršus	1.78	101.08
				Apačia		
	Nr. 4	—	150	Viršus	1.78	101.08
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr.		
Sudarė	<i>Butkus</i>	<i>P. Grybas</i>
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino		<i>K. Petrauskas</i>
	(parašas)	(pavardė)
19 <u>89</u> m. <u>II</u> mėn. d.		
(Įrenginio tyrinėjimo data)		