

562

3871-131-B-9

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ		Колодец № <u>111</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>М. Мельникайтис</u>	Дело №	19 <u>60</u> г.				
Чертеж колодца М 1:1 № 1-1			О т м е т к и		П Р И В Я З К А					
			Крышка	Лотка			Труба			
			у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №				
			102.72	98.64	98.62	99.08				
Состояние колодца и матер.			О П И С А Н И Е							
			Т Р У Б							
Крышка чугунная			В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			300	Кир	300	Кир	150	Кир		
			Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Дно кирп. бет.			Объект <u>2280</u>							
			Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
Скобы 3 шт			Дата		Чертил		Проверил		Подпись	
					Подпись		Подпись		Подпись	
Наличие воды			Год строительства 19		Подпись		Подпись		Подпись	
					Подпись		Подпись		Подпись	
Наличие газа			Год строительства 19		Подпись		Подпись		Подпись	
					Подпись		Подпись		Подпись	

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000