

2

162^a ITI Nr. 91Vandeninėlio
(Komunikacija)kamena
(Inginio pavadinimas)


Nr. () 421 KORTELE

Vilnius
(Miestas)M. Melnikaitis
(Gatvė)3872 131-B-9
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Maitmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



M. Melnikaitis g. v.

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 12. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		betas	0.65		102.33	Ar yra vandens?
Žemė		smė		0.00	102.33	Ar yra dujų?
Sienos		plytų				Pastabos Papild. V. G. R. K. P.
Dugnas		plytų	2000x2000	2.83	99.63	 88.06.12.
Vamzdžiai	Nr. 1	betas	150	Viršus 2.40 Apačia	100.06	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	-11-	150	Viršus 2.40 Apačia	100.06	
	Nr. 3	-11-	150	Viršus 2.40 Apačia	99.93	
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. 01-12749....
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarė [signature] (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)
	Nr. 7			Viršus Apačia		1982 m. ... mėn. 22 d. (Inginio tyrinėjimo data)