



162^a ITI Nr. 91

Vandens tiekimas Šulinys Nr. () 150 / **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Ukianus M. Melnikaitis 3872 131-B-9
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Nėra</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>medis</u>			101.35	Ar yra vandens?
Žemė	<u>gr</u>		0.00	101.35	Ar yra dujų?
Sienos	<u>plyty</u>				Pastabos
Dugnas	<u>plyty</u>		2.07	99.28	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ketas</u>	20	Viršus 1.76 Apačia 99.59	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-16749</u> ... Sudarė <u>Pr. P. Patauskas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Pr. P. Patauskas</u> (parašas) (pavardė) 1982 m. ... <u>06</u> ... mėn. <u>22</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>-11-</u>	20	Viršus 1.76 Apačia 99.59	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	