

F. Kanalizacija

šulinio

Nr. (4) 163

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Melnikaitės

131-B-7

(Miestas)

(Gatvė)




(Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės Nr.	
Dangtis		ket.	650			102,63	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				0,00		102,63	Ar yra vandens?	
Sienos		bet.					Ar yra dujų?	
Dugnas		bet.	1,00	4,30		98,33	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	300	Viršus			Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
				Apačia	4,31	98,32		
	Nr. 2	ker.	300	Viršus				
				Apačia	4,35	98,48		
	Nr. 3			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 4			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 5			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 6			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				
							Objekto Nr. 91-3/3209	
							Sudarė	Černiauskas
							(parašas)	(pavardė)
							Patikrino	
							(parašas)	(pavardė)
							1984 m. 12 mėn. 20 d.	
							(Inginio tyrinėjimo data)	