

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 5-129

Город Вильнюс

Улица Мельникяйсе

Дело №

19 60 г.


Чертеж колодца
М 1:20
Пс А-А

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
102.48	100.79	100.03	100.86	

П Р И В Я З К А

ул. М. Мельникяйсе



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп. бет.

Дно кирп. бет.

Скобы 4 шт.

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 19

Т Р У Б

В х о л		В ы х о л		Подкл. № 2		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	куп	150	куп	150	куп		

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 2: 85

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Чертил

Проверил

Исфис

Шмидовский

Заручис