

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		Šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Melioracijos</u> (Gatvė)		Nr. <u>(5)</u> 2039 KORTELE <u>131-B-9</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS				
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650	101,72	Ar yra vandens? Ar yra dujų?	
Žemė		bet.	0.0	101,72		
Sienos		bet.	1000	190	99,82	Pastabos
Dugnas		bet.	1000	190	99,82	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 2.00	99,72	Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 01-3/3318 ... Sudarė <u>D. J. D. J.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>M. J. M. J.</u> (parašas) (pavardė) 1987 m. ... 12 ... mėn. 15 d. (Įrenginio tyrimo data)
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 2.03	99,69	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		